



Błonica / 78



Sołtys Sołectwa Sługi
Karolina Kubiak



120P
m

Sługi 21.11.2022
prosze o informacje
na ZP m

Do Zarządu Powiatu Łęczyckiego

PETYCJA W SPRAWIE DROGI POWIATOWEJ NR 2519E

W związku ze złym stanem technicznym niektórych elementów drogi powiatowej nr 2519E, ja niżej podpisana sołtys sołectwa Sługi, w imieniu mieszkańców, uprzejmie proszę o ujęcie ww. drogi w bieżących pracach remontowych.

W chwili obecnej droga posiada niewystarczającej średnicy przepust drogowy między posesją nr 37, a posesją nr 38. Podczas ulewnego deszczu powoduje to, zalanie pól uprawnych oraz kilka zagród gospodarskich wraz budynkami.

Przy posesji nr 53 znajduje się na skrzyżowaniu przepust drogowy, który jest zapchany oraz narażony w krótkce na pęknięcie, gdyż poruszające się teraz po drodze maszyny rolnicze potrzebują więcej miejsca do wykonania manewru skrętu.

Przepust drogowy za posesją nr 59 jest także całkowicie niedrożny, a dodatkowo rowy do niego prowadzące praktycznie już nie istnieją. Woda z pól uprawnych jest nieprawidłowo odbierana, co skutkuje zalaniem upraw roślinnych oraz zabudowań gospodarskich.

dj. wół.
młynów.
na dr. 05.01.22

Od ostatniego czyszczenia rowów przy drodze powiatowej numer 2519E minęło już kilka lat. Dla rolników, to bardzo ważny aspekt, gdyż zamulone rowy nie odbierają wody. Co jest bardzo ważne przy takich intensywnych opadach jakie występują w ostatnich latach. Utrzymująca się przez dłuższy okres woda deszczowa na polu powoduje znaczne spadki w ilości i jakości uprawianych tam roślin. To z kolei prowadzi do strat finansowych rolników.

Wzdłuż drogi powiatowej nr 2519E, w niektórych jej odcinkach, występują bardzo wysokie pobocza. Utrudnia to, wymijanie się pojazdów, a ponadto woda deszczowa nie spływa do rowów i uszkadza się nawierzchnia asfaltowa drogi.

Włączenie się do ruchu pojazdów na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2519E z drogą wojewódzką nr 703 jest bardzo utrudnione, gdyż wzdłuż drogi powiatowej rosną gęsto krzaki, utrudniające widoczność kierującym. Na wspomnianym skrzyżowaniu dróg istnieje również duży ubytek w powierzchni drogi, który jest szczególnie niebezpieczny po opadach deszczu, gdyż jest wtedy niewidoczny.

Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

SOŁECTWO
SŁUGI
SOŁTYS
Gmina Góra św. Małgorzaty
Karolina Kubiak

Do wiadomości:

1. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych p. Karol Niewiadomski
2. Radny Powiatu Łęczyckiego p. Michał Czekalski
3. Wójt Gminy Góra Św. Małgorzaty p. Włodzimierz Frankowski